

## Bateria mitsu HP ProBook 4330s, 4530s (4400mAh)



# 114,89 zł

93,41 zł netto



Wysoka jakość w rozsądnej cenie, bezpieczeństwo i ekologia to cechy **baterii MITSU**, które doceniły już tysiące Europejczyków, głównie w Polsce, Czechach i na Słowacji. Jest ona efektem połączenia najlepszych komponentów z dbałością o każdy etap procesu produkcji, wspartą nieustanną kontrolą jakości, a także naciskiem na bezpieczeństwo urządzenia. **MITSU to** • wysokiej klasy, sprawdzone, ekologiczne ogniwa litowo-jonowe klasy A, • **rzeczywista deklarowana pojemność**, • znacznie wolniejszy spadek nominalnej pojemności w porównaniu do innych tańszych zamienników, • niska podatność na samoistne rozładowania, • **brak efektu pamięci**, • fabryczne zabezpieczenia przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem, a także przed przepięciem OVP, przegrzaniem OTP, zwarcie SCP i przeciążeniem prądowym OCP, • niezawodny i długotrwały czas między kolejnymi cyklami ładowania, • **6-stopniowa kontrola jakości**. Kupując ten akumulator do laptopa masz także pewność, że jednocześnie **dbasz o środowisko naturalne**. Producent ściśle współpracuje z organizacjami zajmującymi się szeroko pojętą edukacją ekologiczną, wspierającymi selektywną zbiórkę oraz maksymalny odzysk odpadów. Baterie MITSU to produkty opatrzone certyfikatami **CE, ROHS** oraz **ISO9001**.

Produkty kompatybilne:

HPseria ProBook

4330S, 4331S, 4430S, 4431S, 4435S, 4436S, 4440S, 4441S, 4446S, 4530S, 4535S, 4540S, 4545S,

 SPECYFIKACJA



**Dane techniczne**

Producent	Mitsu
Gwarancja	24 miesiące (obudowa i elektronika) 12 miesięcy (pojemność ogniw) + 6 miesięcy* *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
Certyfikaty	CE RoHS
Napięcie	10.8V (11.1V)
Zabezpieczenie przed	przepięciem przegrzaniem zwarcieniem przeciążeniem prądowym głębokim rozładowaniem oraz przeładowaniem
Rodzaj	zamiennik
Liczba ogniw	6 ogniw Li-Ion
Pojemność	4400 mAh (48 Wh)
Marka ogniw	Tianneng
W zestawie z baterią	bateria instrukcja obsługi karta gwarancyjna
Zamiennik	3ICR19/66-2, 633733-151, 633733-1A1, 633733-321, 633735-351, 633805-001, 650938-001, HSTNN-DB2R, HSTNN-DB3C, HSTNN-I02C, HSTNN-I97C-3, HSTNN-I97C-4, HSTNN-I98C-5, HSTNN-I99C-3, HSTNN-I99C-4, HSTNN-IB2R, HSTNN-LB2R, HSTNN-OB2R, HSTNN-OB2T, HSTNN-Q87C-4, HSTNN-Q87C-5, HSTNN-Q88C-4, HSTNN-Q88C-5, HSTNN-Q89C, HSTNN-XB2E, HSTNN-XB2F, HSTNN-XB2G, HSTNN-XB2H, HSTNN-XB2I, HSTNN-XB2N, HSTNN-XB2O, HSTNN-XB2R, HSTNN-XB2T, HSTNN-XB3C, LC32BA122, PR06, PR09, QK646AA, QK646U, QK646UT